




+0,000 = 243,000 m.n.m.			
Autor projektu:	Milan Šmírníkar;	Zodp. projektant:	Ing. Emil Kukla
Projektant:	Milan Šmírníkar;	Kreslí:	Ing. Michal Petrík
Investor:	Mestský futbalový klub, o. z., IČO: 17067461	<div>Vlastník výkresu:</div> <div><div>PROJEKT ateliér</div><div>s.r.o.</div><div>PROJEKTOVANIE POZEMNÝCH STAVIEB</div><div>IČO: 36 622 737 DIČ: SK2121198912</div><div>ul. Barunkova 19a 90001 Nová Baňa</div><div>SK 04050 55 064 mobil: 0905 3955 446 514</div></div>	
Adresa:	ul. Dlhá lúka č. 711, 14, 960 01 Nová Baňa		
Miestna stavby:	Dlhá lúka, Nová Baňa		
	Parcela číslo:	1160	
Názov stavby:	Revitalizácia futbalového ihriska MFK Nová Baňa		
ĎASŤ PD:	Architektúra	Dátum:	03/2025
		Formát:	457x760 mm číslo sady:
		Stupeň PD:	
		Mierka:	Číslo výkresu
NÁZOV ČASTI:	Pôdorys - búracie práce		
	1:200		2



LEGENDA MATERIÁLOV :

	PROSTÝ BETÓN
	ŽELEZOBETÓN
	PŮVODNÁ ZEMINA

LEGENDA ČIAR :

	NOVÉ KONŠTRUKCIE
	JESTVUJÚCE KONŠTRUKCIE
	HRANICA PARCELE PODLA KATASTRÁNEJ MAPY
	OSADENIE NOVÉHO OPLOTENIA

LEGENDA ZNAČIEK :

S1	STĹPIK OPLOTENIA, galvanizovaný 76x76 mm, v. 5000 mm
S2	STĹPIK OPLOTENIA, galvanizovaný 76x76 mm, v. 3500 mm
B	FUTBALOVÁ BRÁNKA, 2 ks
VB	VSTUPNÁ BRÁNA, DVOJKRÍDLOVÁ, š. 3500 mm


VÝKAZ STAVEBNÝCH ÚPRAV:

NÁZOV	bm	ks	m²	m³
Spevnenie oporného múru výšky 1,5 m, hr. 150 mm	113,5 m			
Spevnenie oporného múru výšky 2 m, hr. 250 mm	39,3 m			
Spevnenie oporného múru výšky 3 m, hr. 250 mm	33,7 m			
Osadenie obrubníkov 80x250mm	128,5 m			
Osadenie nového oplozenia výšky 5 m	189,8 m			
Osadenie nového oplozenia výšky 3,5 m	115,3m			
Stĺpik galvanizovaný, 80x80x5000 mm		40		
Stĺpik galvanizovaný, 80x80x3500 mm		66		
Čiarovanie, hr. 120 mm, biela	588 m			
Drenážna jama		2		
Výkop drenážnej jamy				16 m³
Zásyp drenážnej jamy				16 m³
Drenážna rúra Ø 100 mm	600 m			
Drenážna rúra Ø 160 mm	190 m			
Výkop drenážnej ryhy				126 m³
Zásyp drenážnej ryhy				126 m³
Geotextília			1460 m²	
Osadenie nového osvetlenia	4			
Výmena žiaroviek na osvetlení		4		
Výhotovenie nových vrstiev hracej plochy			5780 m²	
Výhotovenie podkladného betónu pod striedacie lavice hr. 300 mm			2 x 7,5 m²	


+0,000 = 243,000 m.n.m.

Autor projektu:	Milan Šminkciar:	Zodp. projektant:	Ing. Emil Kukla	<div>Vlastník výkresu:</div> <div>PROJEKT ateliér s.r.o.</div> <div>PROJEKTOVANIE POZEMNÝCH STAVIEB</div> <div>IČO: 36 402 737 IČD: 58 025 17860</div> <div>ul. Bernolíkova 11, 98001 Nová Baňa</div> <div>tel. 048 585 5004 mobil: 9803 549 214</div>					
Projektant:	Milan Šminkciar:	Kreslil:	Ing. Michal Petrik						
Investor:	Mestský futbalový klub, o.z., IČO: 17067481								
Adresa:	ul. Dlhá lúka č. 711, 14, 988 01 Nová Baňa								
Miesto stavby:	Dlhá lúka, Nová Baňa	Parcela číslo:	1160	Číslo zákazky:					
Názov stavby:	Revitalizácia futbalového ihriska MFK Nová Baňa			Dátum:	03/2025				
				Formát:	457x760 mm	Číslo sady:			
				Stupeň PD:					
ĽAŠP PD:	Architektúra				Mierka:	Číslo výkresu			
NÁZOV ĽAŠT:	Pôdorys - dostavovacie práce								
				1:200	3				



REZ B-B M 1:50




REZ D-D M 1:25



LEGENDA ČIAR :


$$+0,000 = 243,000 \text{ m.n.m.}$$


Autor projektu:	Milan Šmiknier:	Zodp. projektant:	Ing. Emil Kukla	<div>Vlastník výkresu:</div> <div>PROJEKT ateliér <small>s.r.o.</small></div> <div>PROJEKTOVANIE POZEMNÝCH STAVIEB</div> <div><small>IČO: 36 622 737 DIČ: SK2021766912</small></div> <div><small>ul. Bemoláková 11, 96801 Nová Baňa</small></div> <div><small>tel. 045/68 55 004 mobil: 0903 549 314</small></div>
Projektant:	Milan Šmiknier:	Kreslil:	Ing. Michal Petrik	
Investor:	Mestský futbalový klub, o.z., IČO: 17067481			
Adresa:	ul. Dlhá lúka č. 711, 14, 968 01 Nová Baňa			
Miesto stavby:	Dlhá lúka, Nová Baňa	Parcela číslo:	1160	
Názov stavby:	Revitalizácia futbalového ihriska MFK Nová Baňa			<div>Číslo zákazky:</div> <div><div>Dátum: 03/2025</div><div>Formát: A4</div><div>Číslo sady:</div></div> <div>Stupeň PD:</div>
ČASŤ PD:	Architektúra			<div>Mierka:</div> <div>Číslo výkresu</div>
NÁZOV ČASTI:	Rezy			<div>1:50/25</div> <div>7</div>




- - - - - RIEŠENÉ ÚZEMIE
 _____ HRANICA PARCEL PODĽA KATASTRÁNEJ MAPY
 - - - - - OPLOTENIA IHRISKA

Autor projektu:	Milan Šmíknikar:	Zodp. projektant:	Ing. Emil Kukla	<div>Vlastník výkresu:</div> <div>PROJEKT ateliér s.r.o.</div> <div>PROJEKTOVANIE POZEMNÝCH STAVIEB</div> <div>IČO: 36 822 737 DIČ: SK2021768912</div> <div>ul. Barbošova 11, 85001 Nová Baňa</div> <div>tel. 045169 55 004 mobil: 0903 549 314</div>		
Projektant:	Milan Šmíknikar:	Kreslil:	Ing. Michal Petrik			
Investor:	Mestský futbalový klub, o.z., IČO: 17067481					
Adresa:	ul. Dlhá lúka č. 711, 14, 968 01 Nová Baňa					
Miesto stavby:	Dlhá lúka, Nová Baňa	Parcela číslo:	1160			
Názov stavby:	Revitalizácia futbalového ihriska MFK Nová Baňa					
ČASŤ PD:	Architektúra			Číslo zákazky:	03/2025	
NÁZOV ČASTI:	Situácia			Formát:		594x420 mm
				Číslo sady:		
				Stupeň PD:		
				Mierka:	Číslo výkresu	
				1:600	1	

1. ALTERNATÍVA - ODVODŇOVACIE ZÁDRŽNÉ ZARIADENIE



2. ALTERNATÍVA - DRENÁŽNA ŠACHTA



POZNÁMKA

Pre všetky vybudované zariadenia umožňujúce prevádzkanie dažďových vôd do podzemia (drenážne zariadenia) musí byť určený jeho vlastník, ktorý bude po jeho dokončení zodpovedný za jeho prevádzku, údržbu a potrebnú obnovu všetkých jeho prevádzku, údržbu a potrebnú obnovu všetkých jeho súčastí.

Podzemné drenážne zariadenia vyžadujú pravidelnú kontrolu a údržbu v intervaloch:

- čistenie šachty po každom väčšom daždi ale najmenej však 2 krát za rok
- odstránenie odpadkov z povrchov napojených na drenážne zariadenie - 1 krát do mesiaca a po každom veľkom daždi
- nie však viac ako 6 mesiacov.

Priebežnou údržbou musí byť zabezpečená ich prevádzkyschopnosť.

Vlastník je povinný mať vypracovaný prevádzkový poriadok drenážneho zariadenia, ktorý bude obsahovať pokyny pre prevádzkovanie a údržbu, a intervalmi kontrol a údržby.


Prevádzkový poriadok musí zohľadňovať požiadavky výrobcov drenážnych zariadení, ak sa jedná o výrobok.

Priprádnemu poškodeniu zabudovaných drenážnych zariadení prerastením koreňových systémov stromov sa musí zabráňovať priebežným odstraňovaním náletových drevín.

Na drenážnych zariadeniach vybavených filtračnou vrstvou je nutné vykonávať kontroly sorpčných schopností substrátu.

Časový interval a rozsah tejto kontroly je individuálny a musí byť predpísaný v prevádzkovom poriadku.

Autor projektu:	Milan Šmikniar:	Zodp. projektant:	Ing. Emil Kukla	<div>Vlastník výkresu:</div> <div>PROJEKT ateliér s.r.o.</div> <div>PROJEKTOVANIE POZEMNÝCH STAVIEB</div> <div>IČO: 36 622 737 DIČ: SK2021766912</div> <div>ul. Bernolákova 11, 96801 Nová Baňa</div> <div>tel. 045/68 55 004 mobil: 0903 549 314</div>		
Projektant:	Milan Šmikniar:	Kreslil:	Ing. Michal Petrik			
Investor:	Mestský futbalový klub, o.z., IČO: 17067481					
Adresa:	ul. Dlhá lúka č. 711, 14, 968 01 Nová Baňa					
Miesto stavby:	Dlhá lúka, Nová Baňa	Parcela číslo:	1160	Číslo zákazky:		
Názov stavby:	Revitalizácia futbalového ihriska MFK Nová Baňa			Dátum:		03/2025
čASť PD:	Architektúra			Formát:	A3	Číslo sady:
Názov čASTI:	Drenážna jama			Stupeň PD:		
				Mierka:	Číslo výkresu	
				1:50	10	



LEGENDA MATERIÁLOV :

	PROSTÝ BETÓN
	ŽELEZOBETÓN
	POVODNÁ ZEMINA

LEGENDA ČIAR :

	STŮPIKY OPLOTENIA
	DRENÁŽNE POTRUBIE - rúra flexibilná PVC DN 100 mm, perforovaná, spád 0,5%
	ZBERNÉ DRENÁŽNE POTRUBIE - rúra flexibilná PVC DN 160 mm, perforovaná, spád 0,5%
	BETÓNOVÝ OBRUBNÍK HR. 80 mm
	OSADENIE NOVOHO OPLOTENIA
	BETÓNOVÝ OPORNÝ MÚR
	HRANA VÝKOPU


LEGENDA ZNAČIEK :

S1	STŮPIK OPLOTENIA, galvanizovaný 76x76 mm, v. 5000 mm
S2	STŮPIK OPLOTENIA, galvanizovaný 76x76 mm, v. 3500 mm
B	FUTBALOVÁ BRÁNKA, 2 ks
VB	VSTUPNÁ BRÁNA, DVOJKRÍDLOVÁ, š. 3500 mm

VÝKAZ STAVEBNÝCH ÚPRAV:

NÁZOV	bm	ks	m ²	m ³
Spevnenie oporného múru výšky 1,5 m, hr. 150 mm	113,5 m			
Spevnenie oporného múru výšky 2 m, hr. 250 mm	39,3 m			
Spevnenie oporného múru výšky 3 m, hr. 250 mm	33,7 m			
Osadenie obrubníkov 80x250mm	128,5 m			
Osadenie nového oplatenia výšky 5 m	188,8 m			
Osadenie nového oplatenia výšky 3,5 m	115,3 m			
Stĺpik galvanizovaný, 80x80x5000 mm		65		
Stĺpik galvanizovaný, 80x80x3500 mm		41		
Čiarovanie, hr. 120 mm, biela	589 m			
Drenážna jama		2		
Výkop drenážnej jamy				16 m ³
Zasypanie drenážnej jamy				16 m ³
Drenážna rúra Ø 100 mm	600 m			
Drenážna rúra Ø 160 mm	190 m			
Výkop drenážnej rýhy				128 m ³
Zasypanie drenážnej rýhy				128 m ³
Geotextília			1460 m ²	
Osadenie nového osvetlenia		4		
Výmena žiaroviek na osvetlení		4		
Vyhodenie nových vrstiev hracj plochy			5780 m ²	
Vyhodenie podkladného betónu pod striedacia lavice hr. 300 mm			2 x 7,5 m ²	

PRIEČNY REZ DRENÁŽNOU RÚROU 1:20




POZNÁMKA

- DRENÁŽNE RÚRY SÚ ULOŽENÉ V DRENÁŽNÝCH RÝHACH ROZMEROV Ø 0,3x0,4 m V SPÁDE 0,5%, ULOŽENÉ V ŠTRUKOVOM LÔŽKU s 4:4 A NASLEDNE OBALENÉ DO GEOTEXTILIE A ZAVRETE Z DŮVODU ODDĚLENIA TĚLTO FILTRAČNÉJ Vrstvy.
- ODVOD Z DRENÁŽ JE ZAISTENÝ DO DRENÁŽNEJ JAMY. JAMA V CELEJ PLOCHE OBALENÁ GEOTEXTILIJOU.
- DRENÁŽNE JAMY SÚ PREPOJENÉ DREN RYHOU (š. 1m x 1,5m) S DRENÁŽNOU RÚROU Ø160 mm.

+0,000 = 243,000 m.n.m.




Autor projektu:	Milan Šmíkl:	Zodp. projektant:	Ing. Emil Kukla	Vlastník výkresu: PROJEKT ateliér s.r.o. PROJEKTOVANIE POZEMNÝCH STAVIEB IČO: 36 027 717, DIK: 860317862 ul. Bernolíkova 11, 980 01 Nová Baňa tel. 045 68 50 04, mobil: 980 348 214
Projektant:	Milan Šmíkl:	Kresil:	Ing. Michal Petrik	
Investor:	Mestský futbalový klub, o.z., IČO: 17067481			
Adresa:	ul. Dlhá lúka č. 711, 14, 980 01 Nová Baňa			
Miesto stavby:	Dlhá lúka, Nová Baňa	Parcela číslo:	1160	Číslo zákazky:
Názov stavby:	Revitalizácia futbalového ihriska MFK Nová Baňa			Dátum: 03/2025
ČASŤ PD:	Architektúra			Formát: 457x760 mm
NÁZOV ČASTI:	Spodná stavba			Číslo sadu:
				Stupeň PD:
				Mierka:
				Číslo výkresu
				1:200
				4




UMIESTNENIE BETÓNOVÝCH PÄŤIEK PRE BRÁNKU A ROHOVÚ ZÁSTAVKU M 1:150

ZÁKLAD BRÁNKOVEJ TYČE M 1:20

ČELNÝ POHĽAD NA BRÁNKU M 1:50




DETAIL UKOTVENIA ROHOVEJ ZÁSTAVKY M 1:50




+0,000 = 243,000 m.n.m.

Autor projektu:	Milan Šmíniar:	Zodp. projektant:	Ing. Emil Kukla	<div>Vlastník výkresu:</div> <div>PROJEKT ateliér s.r.o.</div> <div>PROJEKTOVANIE POZEMNÝCH STAVIEB</div> <div>IČO: 36 021 737 DIK: 8602/17/0012</div> <div>ul. Bernolíkova 11, 98001 Nová Baňa</div> <div>tel. 046 66 35 044 mobil: 980 346 214</div>		
Projektant:	Milan Šmíniar:	Kreslí:	Ing. Michal Petrík			
Investor:	Mestský futbalový klub, o.z., IČO: 17067481					
Adresa:	ul. Dlhá lúka č. 711, 14, 968 01 Nová Baňa					
Miesto stavby:	Dlhá lúka, Nová Baňa	Parcela číslo:	1160			
Názov stavby:	Revitalizácia futbalového ihriska MFK Nová Baňa			Číslo zakázky:	03/2025	
ČASŤ PD:	Architektúra				Formát:	594x594 mm
NÁZOV ČASTI:	Čiarovanie				Stupeň PD:	Číslo výkresu
					1:200	5



LEGENDA MATERIÁLOV :



LEGENDA ČIAR :

- STĽPKY OPLOTENIA
- DRENÁŽNE POTRUBIE - rúra flexibilná PVC DN 100 mm, perforovaná, spád 0,5%
- ZBERNÉ DRENÁŽNE POTRUBIE - rúra flexibilná PVC DN 160 mm, perforovaná, spád 0,5%
- BETONOVÝ OBRUBNÍK HR. 80 mm
- OSADENIE NOVÉHO OPLOTENIA
- BETONOVÝ OPORNÝ MŮR
- HRANA VÝKOPU
- UKLADANIE UMELEJ TRÁVY

LEGENDA ZNAČIEK :

- S1 STĽPKY OPLOTENIA, galvanizovaný 76x76 mm, v. 5000 mm
- S2 STĽPKY OPLOTENIA, galvanizovaný 76x76 mm, v. 3500 mm
- B FUTBALOVÁ BRÁNKA, 2 ks
- VB VSTUPNÁ BRÁNA, DVOJKRÍDLOVÁ, š. 3500 mm

CHARAKTERISTIKA UMELEJ TRÁVY

Farba: tmavozelená, svetlozelená alebo dvojfarebná
Charakteristika: tepluvzdorná, mrazuvzdorná, UV odolná, šetrná k životnému prostrediu

Špecifikácia:


- Typ vlákna: PE monofilament (priamy)
- Dĺžka: 14.000
- Šírka vlákna: 1,1mm
- Hĺbková výška: 380µm
- Hustota vplétov: 5.448 / m²
- Počet koncov: 113.388 / m²
- Celková plošná hmotnosť: 2.922g / m²
- Stabilizačná výplň: kremičitý piesok (25kg / m²)
- Výkonová výplň: gumový SBR granulát, čierny (15kg / m²)

Gumový sbr granulát (norma EN933-2)
Charakteristika: obsah gúmy 40%, hranatý, bez vonných vlákien, prachu a ocele,
- Veľkosť: 0,5 - 2mm
- Množstvo: 18kg/m²

Pokyny k pokládke

Kvalita podložie: Podložie musí spĺňať nasledovné požiadavky
Rovinnosť: <10mm na šírke 3m (norma EN22768)
Tolerancia: 1mm, zhrutnenie: >95%
Rozdiel role: 13152.5mm
Podložie môže byť tvrdé podľa požadovanej pružnosti
Pokládka: Role trávy sú spájané podopovacou páskou a polyuretánovým lepidlom/výplň kremičitým pieskom a gumovým granulátom za suchého počasia
Údržba: odporúčané komplexné čistenie v určený termín a vykefovanie každý týždeň
Príslušenstvo: Biele čiary


Podopovacia páska + 5% rezerva-šírka 300mm na podlepenie spojov - 1160 bm
Podopovacia páska + 5% rezerva-šírka 400mm na podlepenie spojov - 620 bm
Kremičitý piesok (18kg/m²) - 92,5 t
EPDM granulát čiernej farby bez zápachový (18kg/m²) - 104 t




+0,000 = 243,000 m.n.m.

Autor projektu:	Milan Šminkciar:	Zodp. projektant:	Ing. Emil Kukla	<div>Vlastník výkresu:</div> <div>PROJEKT ateliér s.r.o.</div> <div>PROJEKTOVANIE POZEMNÝCH STAVIEB</div> <div>IČO: 36402777, DIČ: SK201718692</div> <div>ul. Bernolíkova 11, 98001 Nová Baňa</div> <div>tel. 04858 50 004, mobil: 980 549 214</div>
Projektant:	Milan Šminkciar:	Kreslil:	Ing. Michal Petrik	
Investor:	Mestský futbalový klub, o.z., IČO: 17067481			
Adresa:	ul. Dlhá lúka č. 711, 14, 988 01 Nová Baňa			
Miesto stavby:	Dlhá lúka, Nová Baňa	Parcela číslo:	1160	
Názov stavby:	Revitalizácia futbalového ihriska MFK Nová Baňa			<div>Dátum:</div> <div>03/2025</div> <div>Formát:</div> <div>457x760 mm</div> <div>Číslo sady:</div> <div></div> <div>Stupeň PD:</div> <div></div>
ĽAŠT PD:	Architektúra			<div>Mierka:</div> <div></div> <div>Číslo výkresu</div> <div></div>
NAZOV ĽAŠT:	Ukladanie umelej trávy			<div>1:200</div> <div>6</div>


POHĽAD A





POHĽAD B



POHĽAD C



POHĽAD D




LEGENDA		
S1	STĽPIK OPLOTENIE, galvanizovaný 76x76 mm, v. 5000 mm	40 ks
S2	STĽPIK OPLOTENIE, galvanizovaný 76x76 mm, v. 3500 mm	66 ks
B	FUTBALOVÁ BRÁNKA,	2 ks
VB	VSTUPNÁ BRÁNA, DVOJKRIDLOVÁ, š. 3500 mm	1 ks
D	DVIERKA š. 1500 mm	1 ks
Os	OCHRANNÉ SIETE	1298 m ²
A	VRCHNÝ STUŽUJÚCI PROFIL	317 m
L	POGUMOVANÉ OCEĽOVÉ LANKO	340 m
OM	OPORNÝ MÚR	

+0,000 = 243,000 m.n.m.


Autor projektu:	Milan Šmikniar:	Zodp. projektant:	Ing. Emil Kukla	<div>Vlastník výkresu:</div> <div>PROJEKT ateliér</div> <div>PROJEKTOVANIE POZEMNÝCH STAVIEB</div> <div>IČO: 36 622 737 DIČ: SK2021766912</div> <div>ul. Bemoláková 11, 96801 Nová Baňa</div> <div>tel. 045/68 55 004 mobil: 0903 549 314</div>	
Projektant:	Milan Šmikniar:	Kreslil:	Ing. Michal Petrik		
Investor:	Mestský futbalový klub, o.z., IČO: 17067481				
Adresa:	ul. Dlhá lúka č. 711, 14, 968 01 Nová Baňa				
Miesto stavby:	Dlhá lúka, Nová Baňa	Parcela číslo:	1160	Číslo zákazky:	
Názov stavby:	Revitalizácia futbalového ihriska			Dátum:	
	MFK Nová Baňa			Formát:	297x580 mm
				Číslo sady:	
ČASŤ PD:	Architektúra			Stupeň PD:	
NázOV ČASTI:	Pohľady			Mierka:	Číslo výkresu
				1:200	8

DVOJKRÍDLOVÁ BRÁNA 1ks
SCHEMATICKE ZOBRAZENIE

POHLAD M 1:50



REZ M 1:50



Autor projektu:	Milan Šmikniar:	Zodp. projektant:	Ing. Emil Kukla	Vlastník výkresu: PROJEKT ateliér s.r.o. PROJEKTOVANIE POZEMNÝCH STAVIEB IČO: 36 622 737 DIČ: SK2021766912 ul. Bernoláková 11, 96801 Nová Baňa tel. 045/68 55 004 mobil: 0903 549 314		
Projektant:	Milan Šmikniar:	Kreslil:	Ing. Michal Petrik			
Investor:	Mestský futbalový klub, o.z., IČO: 17067481					
Adresa:	ul. Dlhá lúka č. 711, 14, 968 01 Nová Baňa					
Miesto stavby:	Dlhá lúka, Nová Baňa	Parcela číslo:	1160	Číslo zákazky:	Číslo sady:	
Názov stavby:	Revitalizácia futbalového ihriska MFK Nová Baňa			Dátum:		03/2025
				Formát:		A4
				Stupeň PD:		
čAST PD:	Architektúra			Mierka:	Číslo výkresu	
NázOV čASTI:	Vstupná brána na ihrisko			1:50	9	